

Reparaturarbeiten

Nach der Bereisung der zu sanierenden Straßen sind weitere Auffälligkeiten festgestellt worden.

Hier handelt es sich um die Beseitigung von Gefahrenstellen.

Buswendeplatz Neuenkrüge.

Da die Baumaßnahme bezügl. der Oberflächenentwässerung aktuell nicht durchgeführt wird, sollte im Bereich des Übergangs von der Pflasterung zum Asphalt die etwa 10cm starke Kante auf einer Länge von ca. 10 m abgefräst werden.

Im Februar 2022 wurde durch Sturm das Buswartehaus zerstört. Im Monat Mai 2023 wurden die Fundamente für die neue Anlage erstellt. Wann wird das Buswartehaus aufgestellt?

Neuenkrüge , Am Südkamp

Verschiedene Löcher sowie Beschädigung der Asphaltierung durch Wurzelwerk evt. Fräsarbeiten

Heidkamp , Kornweg

Seitenstreifen stark mit Löchern im Seitenbereich versehen. Evt. Schottern