

Liste 1

583 Stunden
 x 40 € = 15.320 €
 + MWS 7 = 1.230,60
 + Material = 1.769,22
 Gesamt = 20.000 €
 Erfassungsblatt 1

Seniorenbeirat der Gemeinde Wiefelstede

Gehwege- und Bürgersteige – Begehung

Juni / Juli 2013

	Plam- quadrat	Straße, Hausnummer	Festgestellter Mangel	
1	4C,4D, 4E	Ausfahrt Diakonie ^{Kirchstr.} (gegenüber Haukestr. 62)	Absackung Bordsteine, Gefahr für Rollator	
2		Hankenstr.	Kanaldeckel; Eingang Eilers Steinabsackung	2
3		Kirchstr. Parkplatz 7 – 9	Pflasterung – Kanaldeckel;	1,5
4		Fußweg, Holz-Thien ^{Kirchstr.}	Fußwegabsackung beim Sitzplatz	2,0
5		Eingang Kirchstr-Kleiberg	Fußweg Kanaldeckel – Absackung	2,0
6		Kleiberg-Bauerndiele	Straßenüberquerung für Fußgänger miserabel	2,0
7		Amselstraße, Hof Kleiberg	Gehwegabsenkung	2,0
8		Renken-Bauerndiele	Fußweg 1,2 m; Absenkung	2,0
9		Amselstraße beidseitig	Fußweg schlechter Zustand	1,0
10		Kleiberg Nr. 15	Kanaldeckel richten	2,0
11		Kleiberg - Feldtange	Kanaldeckel richten	
12		Parkplatz Schule Imken	Fuß- und Radweg ca 50 m aufrechten	
13		Schulradweg Bielefeld-Schölzel	Am Zebrastreifen roter Radweg schlecht	5,0
				2,0

106,5

Seniorenbeirat der Gemeinde Wiefelstede

Gehwege- und Bürgersteige – Begehung

Juni / Juli 2013

Erfassungsblatt 2

	Plan- quadrat	Straße, Hausnummer	Festgestellter Mangel	
14	4C, 4D, 4E	Am Breeden, Einfahrt Parkplatz Schule	Baumwurzel, Absenkung	2,0
15		Am Breeden, Einfahrt Schule	Behindertenparkplatz Bordsteine absenken	3,0
16		Hauptstr.	Buchenhecke zurück schneiden	/
17		Hauptstr. Vers. Wörle	Buchsbaumkugel zurück schneiden	/
18		Hauptstr., Parkplatz Rabe	Fußweg Rechteckschacht angleichen	/
19		Hauptstr., früher Schlecker	Fußweg erneuern	30,0
20		Aug. Hinrichs-Str., Pizzeria	Sträucher und Hecke zurück schneiden	/
21		Joh.-Hollmannstr. 6; 14	Fußweg kontrollieren	/
22		Kortebrügger Str.; Ampel	Fußwegabsenkung	4,0
23		Kirchstr	Fußweg beidseitig in sehr schlechtem Zustand	6,0
24	5C, 6C	Am Esch 15, Zuwegung Pflegeheim	1 Bordstein fehlt, Bordstein zu hoch	2,0
25		Am Esch 3	" "	2,0
26		Kantstr. 11	Schachtabdeckung zu hoch	2,0

Seniorenbeirat der Gemeinde Wiefelstede

Gehwege- und Bürgersteige – Begehung

Juni / Juli 2013

Erfassungsblatt 3

	Plan- quadrat	Straße, Hausnummer	Festgestellter Mangel	
27	5C, 6C	Mühlenstr. 11	Gasschieber zu hoch	1,5
28		Mühlenstr. 5	1 Bordstein fehlt	1,0
29		Kreuzung Mühlenstr. / Am Esch	Bordstein nicht abgesenkt (u. a.)	4,0
30		Mühlenstr. / Ecke Kantstr.	Bürgersteig am Bolzplatz zugewachsen	2,0
31		Danziger Str. 18	Dachhecke auf Bürgersteig	1
32		Danziger Str. / Einmündung Göttinger Str.	Bordsteine nicht abgesenkt u. beschädigt	4,0
33		Göttinger Str. 8	Bordstein an Einmündung nicht abgesenkt	4,0
34		Göttinger Str. / Einmündung Kieler Str.	Taxushecke auf Bürgersteig	1
35		Braker Str. / Ecke Kieler Str. Wendehammer	Steine am Gully abgesackt, Bürgersteig nicht abgesenkt	4,0
36		Braker Str. 4	Steine am Gully abgesackt	2,0
37		Braker Str. / Ecke Emders Str.	Bordstein nicht abgesenkt	4,0
38		Emders Str. / Einmündung Göttinger Str.	Stolperstelle Bürgersteig	1,0
39		Emders Str. 28	Hecke auf Bürgersteig	1

27,5

Seniorenbeirat der Gemeinde Wiefelstede

Gehwege- und Bürgersteige – Begehung

Juni / Juli 2013

Erfassungsblatt 4

Plan- quadrat	Straße, Hausnummer	Festgestellter Mangel	
40	Göttinger Str. 14 u. 16	Pflasterung versackt	
41	Kreuzung Göttinger / Kieler	Bordsteine nicht abgesenkt	6,0
42	Kieler Str. gegenüber 21a	Pflasterung versackt	4,0
43	Kieler 21	Hecke auf Bürgersteig, 0,9 m Breite	2,0
44	Kieler 4	Pflasterung abgesackt, Bordstein nicht abgesenkt	3,0
45	Stader Str. 1	Bordstein fehlt	1,0
46	Emder Str. 7	Pflaster vor Gully abgesackt	1,0
47	Emder 11 gegenüber	Buchenhecke auf Bürgersteig	2,0
48	Kieler / Einmündung Emder	Bordsteine fehlen bzw. zerstört	3,0
49	Kreuzung Kieler, Mühlenstr., Hamburger	Bordsteine nicht abgesenkt	4,0
50	Mühlenstr. gegenüber 26	Pflasterung versackt	4,0
51	Bachstr. 4	Pflasterung vor Gully abgesackt	2,0
52	Bachstr. 8	Stolperkante Gully	1,0

Seniorenbeirat der Gemeinde Wiefelstede

Gehwege- und Bürgersteige – Begehung

Juni / Juli 2013

Erfassungsblatt 5

	Plan- quadrat	Straße, Hausnummer	Festgestellter Mangel	
53	5C, 6C	Bachstr. 8 gegenüber	Pflasterung abgesackt, Gehweg von Hecke eingeeengt	
54		Bachstr. 10,11	Gully auf beiden Straßenseiten abgesackt, Buche im Gehwegbereich	3.0
55		Mozartstr. 1, 10	Gully und Asphalt abgesackt	2.0
56		Ole Kamp, nahe Abzweig Bachstr.	Pflasterung abgesackt	4.0
57		Mühlenstr. hinter Kreuzung Kieler/Hamburger	Asphalt an Schikane abgesackt	4.0
58		Hamburger/ Einmündung Eutiner	Taxishecke zu breit	4.0
59		Hamburger gegenüber 3 u. 16	Pflasterung abgesackt, Hecke zu breit (16)	2.0
60		Hamburger 2	Bordstein zerstört	4.0
61		Einmündung Berliner / Wemkendorfer Str.	Bordsteine nicht abgesenkt	2.0
62		Berliner Str. gegenüber 16	Bordstein zerstört	4.0
63		Berliner 5	Hecke zu breit, Bordstein nicht abgesenkt	2.0
64		Eutiner Str. 1 u. 3	Bordstein fehlt bzw. zerstört	2.0
65		Mühlenstr. gegenüber 18	Bordstein zerstört	2.0

Seniorenbeirat der Gemeinde Wiefelstede

Gehwege- und Bürgersteige – Begehung

Juni / Juli 2013

Erfassungsblatt 6

	Plan- quadrat	Straße, Hausnummer	Festgestellter Mangel	
66	5C, 6C	Wemkendorfer / An der Bäke	Bordstein an Einmündung nicht abgesenkt	
67	4B, 5B 6B	Ostfrieslandstr. / Spielplatz	Steine abgesackt	4.0
68		Wangerlandstr. / Regenrückhaltebecken	Steine abgesackt	3.0
69		Kortebrügger Str. / Ecke Plöner Str.	Hecke engt Gehweg ein	3.0
70		Flensburger Str. 17, 19	Steine abgesackt	1
71		Lübecker Str. / Am Wendeplatz	Steine abgesackt	3.0
72		Kieler Str. 2, 8	Steine abgesackt	3.0
73		Braker Str. / Ecke Kieler	Bürgersteig sehr uneben	3.0
74		Göttinger Str. 14	linksseitig, Kantsteine fehlen	1
75	D5, D6	Wemkendorfer Str. 26	Gehweg uneben wegen Baumwurzeln	4.0
76		Parkstr. 17, 19	Gehweg uneben, wegen Baumwurzeln verschoben	4.0
77		Parkstr. / Gartenstr.	Bordstein nicht abgesenkt	8.0
78		An der Bäke – bei der Brücke	Gehweg uneben	2.0
				4.0

41

Seniorenbeirat der Gemeinde Wiefelstede

Gehwege- und Bürgersteige – Begehung

Juni / Juli 2013

Erfassungsblatt 7

	Plan- quadrat	Straße, Hausnummer	Festgestellter Mangel	
79		Rosenstr. 16	Gehwegplatten durch Baumwurzeln verschoben	5.0
80		Rosenstr. 2	Gehweg uneben bei Hauseinfahrt	5.0
81		Hauptstr., gegenüber Hörner Str.	Gehweg durch Sträucher eingeengt	✓
82	Metjendorf 5J,6J	Schlehdornstr. / Weißdornstr.	Bordstein in fußläufigen Bereichen nicht abgesenkt, Gehweg tw. 0,6 m breit	4.0
83		Ofenerfelder Str. 36	Hecken- engen Radweg ein	✓
84		Am Sportplatz 36 40	Gehweg uneben, Gully zu hoch	4.0
85		Metj. Landstr. : A. Sportpl. – Radhof	Gehweg uneben und durch Hecke eingeengt	4.0 ✓
86		Am Fuhrenkamp/Ulmenstr.	Unterbrechung des Bürgersteigs durch Bepflanzung, Bordsteine nicht abgesenkt	4.0 ✓
87		Schulweg – Metjehweg	Lückenschluss des Bürgersteigs notwendig, Fußgänger sind gezwungen, Straße zu benutzen	✓
88		Eichelhäherweg	Glas- u. Altkleiderbox mit Glasplittern stark verunreinigt	✓
89		Ofenerfelder Str. 56	Loch im Radweg	✓
90		Sandweg. gegenüber H.-Kunst-H.	Blumenbeet mit hoher Kante	2.0
91		Fichtenstr.	Bordsteine zu den Eingängen d. altengerechten Wohnungen nicht abgesenkt	4.0
				6.0

Seniorenbeirat der Gemeinde Wiefelstede

Gehwege- und Bürgersteige – Begehung

Juni / Juli 2013

Erfassungsblatt 8

	Plan- quadrat	Straße, Hausnummer	Festgestellter Mangel	
92	Heidkamp	Am Elisabethstein 15	Scheinzypresse ragt auf Gehweg	./
93		Am Elisabethstein/Wolliner Str.	Sträucher ragen auf Gehweg	./
94		Usedom 2, 4	Hecke ragt in Gehweg	./
95		Am Elisabethstein 1 – 13	Bürgersteig 0,9 m breit	./
96		Am Elisabethstein 13	Im Gehweg fehlt ein Stein	./
97		Am Ostkamp, gegenüber 13	Bordstein nicht abgesenkt	1.0
98		Posthalterweg / Sackgasse	Bordstein an Einmündung nicht abgesenkt	2.0
99		Geh-/Radweg: Posthalter – Metj. Landstr.	Pfosten engt auf 0,86 m ein	2.0
100		Königsberger Str. 18, 20	Gehweg 0,9 m	./
101		Königsberger Str. 1	Wasserrinne abgesackt	./
102		Marienburg Str. 7	Steine vor Gully abgesackt	8.0
103		Mar. gegenüber 16	Baufirmen nutzen den Bürgersteig (16. 7.)	2.0
104		Görlitzer, gegenüber 8	Steine an Energieanschlüssen abgesackt	./
				2.0

17

Seniorenbeirat der Gemeinde Wiefelstede

Gehwege- und Bürgersteige – Begehung

Juni / Juli 2013

Plan- quadrat	Straße, Hausnummer	Festgestellter Mangel	
105	Görlitzer / Liegnitzer	Bordstein nicht abgesenkt	
106	Wolliner Str. 8	Sträucher engen Gehweg ein, kl. als 0,8 m	4.0
107	Wolliner 6	Hecke engt Gehweg ein	1
108	5E, 6E Blumenstr. / Feldstr.	Bordsteine zu hoch, 5 – 8 cm	1
109	Blumenstr.	Gehweg uneben	4.0
110	Heideweg	Gehweg in schlechtem Zustand	8.0
111	Rosenstr. / Feldstr.	Bordstein nicht abgesenkt, 7 cm	?
112	Gartenstr. / Parkstr.	Bordstein nicht abgesenkt, 6 cm	25
113	Wenkendorfer Weg / An der Bäke	Bordstein nicht abgesenkt, 5 cm	20.0
114	Blumenstr. / Rosenstr.	Bordstein nicht abgesenkt, 8 cm	
115	Rosenstr. / Ginsterweg	Bordstein nicht abgesenkt, 8 cm	

- 43 Fälle v. 115 erledigt = rd. 38%

- Kostenaufwand hierfür rd. 14.700 €

- Hochrechnung restl. Maßnahmen rd. 24.000 € ?