

Seniorenbeirat der Gemeinde Wiefelstede

Gehwege- und Bürgersteige – Begehung
Erfassungsblatt für Bokel, Borbeck, Gristede, Neuenkrug, Spohle

September / Oktober 2013

Liste Z

Anlage zu Top A9

	Plan- quadrat	Straße, Hausnummer	Festgestellter Mangel
1	K1,2 J1,2	Neuenkrug: Lüschen Kamp 14	Gullydeckel zu niedrig
2		Buschstr. 1	Gullydeckel abgesackt
3	D1,2;E1,2 F1,2	Gristede: Taubenstr. 1	Pflasterung hoch gedrückt
4		Dachsweg	In den älteren Straßen ist fest zu stellen, dass die Bordsteine der Straßenpflasterung deutlich höher stehen, als die vermutlich im Laufe der Jahrzehnte abgesackte Gehwegpflasterung
5		Dachsweg 1	Pflasterung vor Gully versackt
6		Möwenweg 3	Bordstein vor Hauszuwegung zu hoch
7		Kiebitzweg/ Ecke Schnepfenweg	Schachtabdeckung zu hoch
8	D8,9;E8,9 F8,9	Bokel: Alter Mühlenweg 10	Gehweg Nähe Laternenmast abgesackt
9		Alter Mühlenweg 8	Gehwegabsenkung
10			
11		Spohle	keine Mängel festgestellt
12		Borbeck	keine Mängel festgestellt
13			

Kriterien: Unebenheiten im Gehweg; Lücken in der Pflasterung; Gehwegbreite unter 1,5 m; Bordstein in fußläufigen Bereichen nicht abgesenkt; Bordsteine abgesackt; sonstige Besonderheiten (z.B. Gefahrsstellen, bitte hervorheben!)

Seniorenbeirat der Gemeinde Wiefelstede

Gehwege- und Bürgersteige – Begehung
Erfassungsblatt für Bokel, Borbeck, Gristede, Neuenkrug, Spohle

September / Oktober 2013

	Plan- quadrat	Straße, Hausnummer	Festgestellter Mangel
1	K1,2 J1,2	Neuenkrug: Lüschen Kamp 14	Gullydeckel zu niedrig
2		Buschstr. 1	Gullydeckel abgesackt
3	D1,2;E1,2 F1,2	Gristede: Taubenstr. 1	Pflasterung hoch gedrückt
4		Dachsweg	In den älteren Straßen ist fest zu stellen, dass die Bordsteine der Straßenpflasterung deutlich höher stehen, als die vermutlich im Laufe der Jahrzehnte abgesackte Gehwegpflasterung
5		Dachsweg 1	Pflasterung vor Gully versackt
6		Möwenweg 3	Bordstein vor Hauszuwegung zu hoch
7		Kiebitzweg/ Ecke Schnepfenweg	Schachtabdeckung zu hoch
8	D8,9;E8,9 F8,9	Bokel: Alter Mühlenweg 10	Gehweg Nähe Laternenmast abgesackt
9		Alter Mühlenweg 8	Gehwegabsenkung
10			
11		Spohle	keine Mängel festgestellt
12		Borbeck	keine Mängel festgestellt
13			

Kriterien: Unebenheiten im Gehweg; Lücken in der Pflasterung; Gehwegbreite unter 1,5 m; Bordstein in fußläufigen Bereichen nicht abgesenkt;
Bordsteine abgesackt; sonstige Besonderheiten (z.B. Gefährstellen, bitte hervorheben!)

Seniorenbeirat der Gemeinde Wiefelstede

Gehwege- und Bürgersteige – Begehung
Erfassungsblatt für Bokel, Borbeck, Gristede, Neuenkrug, Spohle

September / Oktober 2013

	Plan- quadrat	Straße, Hausnummer	Festgestellter Mangel
1	K1,2 J1,2	Neuenkrug: Lüschens Kamp 14	Gullydeckel zu niedrig
2		Buschstr. 1	Gullydeckel abgesackt
3	D1,2;E1,2 F1,2	Gristede: Taubenstr. 1	Pflasterung hoch gedrückt
4		Dachsweg	In den älteren Straßen ist fest zu stellen, dass die Bordsteine der Straßenpflasterung deutlich höher stehen, als die vermutlich im Laufe der Jahrzehnte abgesackte Gehwegpflasterung
5		Dachsweg 1	Pflasterung vor Gully versackt
6		Möwenweg 3	Bordstein vor Hauszuwegung zu hoch
7		Kiebitzweg/ Ecke Schnepfenweg	Schachtabdeckung zu hoch
8	D8,9;E8,9 F8,9	Bokel: Alter Mühlenweg 10	Gehweg Nähe Laternenmast abgesackt
9		Alter Mühlenweg 8	Gehwegabsenkung
10			
11		Spohle	keine Mängel festgestellt
12		Borbeck	keine Mängel festgestellt
13			

Kriterien: Unebenheiten im Gehweg; Lücken in der Pflasterung; Gehwegbreite unter 1,5 m; Bordstein in fußläufigen Bereichen nicht abgesenkt;
Bordsteine abgesackt; sonstige Besonderheiten (z.B. Gefährstellen, bitte hervorheben!)